

シャワーキャリー SC-160を探しています。

平素よりいうら製品をご愛用いただきまして、厚くお礼申し上げます。

弊社では、2007年から2010年にかけて販売したシャワーキャリー「SC-160」に、強度不足によりそのままご使用を続けられると溶接部にクラックが入る恐れがあることが判明いたしました。

そこで、2014年年から2015年にかけて製品を回収し、補強修理をおこないました。

しかしながら、現品の所在がつかめず、補強修理がされないままになっている製品が残っています。

そこで弊社は、あらためて所在不明になっていた物を調査し、必要な対策を講じていくこといたしました。

対象となるシリアル番号は、200056～200370です。

誠にお手数をおかけしますが、当該商品にお心当たりのあるお客様は、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 089-964-7770 (担当：品質保証課 笹峯)

または、弊社ホームページ (<http://www.iura.co.jp>) の「お問い合わせフォーム」をご利用ください。

SC-160外観



前面



背面



シリアル番号シール

対象番号
200056～200370